

ニュースリリース

「m-Book PRシリーズ」ニュースリリース誤記訂正とお詫び

2007.05.30

5月25日にニュースリリースいたしました「マウスコンピューター『m-Book PR200シリーズ』仕様表記」に誤りがありました。記事中、本製品に「IEEE1394コネクタ」を搭載しているとの記載がなされておりましたが、実際には搭載されておりません。弊社WEBでの製品詳細仕様やニュースリリースなどの該当箇所は修正を既に行っております。

迷惑をお掛け致しましたお客様並びに報道関係各社様には、訂正致すと共に、深くお詫び申し上げます。

記

◆対象機種

m-Book PR200シリーズ (PR200S/PR200X)

◆訂正対象

・m-Book PR200シリーズの製品特長

誤) USB2.0インターフェースやデジタルビデオカメラと接続して映像を取り込めるIEEE1394ポートを標準装備

訂正) USB2.0インターフェースを標準装備

・m-Book PR200シリーズの製品特長

誤) ●IEEE-1394ポートx1

訂正) ●IEEE-1394ポートx0

以上