ΪΙΥΑΠΙΑ Global-En

îîyama

iiyama ホーム 製品一覧 スペシャルサイト サポート情報 お知らせ サポート・ダウンロード SUPPORT - DOWNLOAD

サポートメニュー

各種ドライバ/ informationFile等 ダウンロード

取扱説明書ダウンロード MANUAL DOWNLOAD

カタログダウンロード

製品画像ダウンロード

修理/サービスバーツ/ トラブルのお問い合わせ ABOUT REPAIR

その他のお問い合わせ

修理受付

その他

バラメーターシート 発行

J-mossマーク 表示について

PARAMETER SHEET

リサイクルのご案内

<u>iiyamaホーム > サポート・ダウンロード > 不具合情報のお知らせ > 一</u>部製品における画面表示不良について

2012年11月27日

一部製品における画面表示不良について

平素より弊社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。

この度、弊社下記モデルにおいて、画面表示不良についてご連絡を頂いております。

弊社にて調査しましたところ、一部の機種及び製造ロットに不具合が起こる可能性を抱えるメモリーICが混 在していることを確認いたしました。

このICの誤動作により、電源が落ちる、もしくは画面表示しないといった症状が起こることを確認しており ます。

対象機種

PLB2274HDS-B1 / PLE2274HDS-B1 / PLXB2374HDS-B1 / PLB2475HDS-B1 <u>→シリアル番号確認フォームはこちら</u>

誠に恐れ入りますが、お客様におかれましては、お手持ちの製品が対象製造ロットに該当するかを上記のシ リアル番号確認フォームにてご確認頂き、該当と表示された場合は、下記サポートセンター住所まで、お手 数ですが製品のご発送をお願い致します。

当社にて速やかに修理させて頂き、ご返却させて頂きます。

その他、お申込み方法について、ご質問のある方は、下記サポートセンター問い合わせ窓口にご連絡をお願 い致します。

● 型番、およびシリアル番号確認方法

型番、およびシリアル番号は本体背面に貼り付けてあるバーコードシールに記載されています。

● 本件についてのお問い合わせ窓口

問い合わせ窓口: 03-3570-6374 (月~金曜日 9:00-18:00 ※土日·祝祭日·弊社休業日を除く) メールでのお問い合わせ: ご購入後のお問合わせフォームをご利用ください

• 配送先住所

2018年2月1日より、配送先は埼玉サービスセンターへ変更となりました。

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町6-14-53

株式会社マウスコンピューターモニター修理センター宛て

● 個人情報の取り扱い

上記窓口にてお客様からこ提供いただく氏名、住所等の個人情報は、本件のお問い合わせ、 アフターサービ スのためにのみ、株式会社マウスコンピューターにて利用、保管させていただきます。

尚、これらの業務を委託する協力会社にお客様の個人情報を提供させていただくことがありますが、使用・ 保管・廃棄については、同様に管理を徹底させます。

お客様からご提供いただく個人情報の管理責任者は株式会社マウスコンピューターとなります。

以上、今後ともiiyamaへの変わらぬご愛顧の程、お願い申し上げます。



iiyama製品メディア掲載記事一覧

各種webメディアに掲載された、iiyamaディスプレ イに関する記事一覧ページはコチラから▶



テレワークの生産性UP!

テレワーク時に感じているそのお悩み、iiyamaデ ィスプレイが解決します!詳細はコチラから▶



液晶デジタルサイネージ

iiyama製デジタルサイネージの特長がよく分かる スペシャルサイトはコチラから



f







商品ラインアップ

液晶ディスプレイ タッチパネル <u>業務用サイネージ</u> 純正オプション

ご利用ガイド

ご購入方法について お支払い方法について 営業日のご案内 返品について よくあるご質問

サポート情報

旧製品一覧

購入後のお問い合わせ 故障診断・修理ご依頼 製品FAQ 各種ダウンロード お客様の声への回答

店舗情報

仙台 秋葉原 春日部 名古屋 大阪 博多

初めてご利用の方 BTOパソコンとは? メルマガ登録 アフィリエイト マイページ お届け予定日確認